

Camagüey- Inicia proceso de rehabilitación del frente de playa del Hotel Planta Real en Santa



Lucía, Camagüey.

El proceso consiste en devolver la arena que se ha sacado del frente de playa debido a las acciones de limpieza y en incrementar el ancho del frente de playa.

Según refirió la M.Sc. Isis Hernández Sosa, especialista del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey (CIMAC), "se hará un vertimiento de más de 3 000 metros cúbicos de arena en aproximadamente 250 metros".

"Se está dando respuesta al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida, con la rehabilitación de las dunas impactadas por procesos erosivos y por la acción antrópica", agregó Hernández Sosa.

La especialista explicó que las acciones evidencian cómo las ciencias ambientales responden a las necesidades de Cuba, en función del desarrollo, pues permiten mejorar las condiciones de los recursos naturales que hoy están en explotación, un llamado de la máxima dirección de nuestro país.

La M.Sc. Rebeca González, investigadora de la institución científica, explicó que las acciones de rehabilitación "constituyen una medida de adaptación al cambio climático, donde la ciencia



es soporte del diseño técnico".

Comienza rehabilitación del frente de playa del Hotel Planta Real en Santa Lucía

Última actualización: Lunes, 13 Julio 2020 13:34

Visto: 2401

Además, señaló que "se incrementará el ancho de la franja de exposición solar y se eleva la calidad de la oferta turística de sol y playa de esta instalación".

La rehabilitación del frente de playa es ejecutada por la Delegación del Ministerio del Turismo en Camagüey, la Inmobiliaria y el Hotel, y cuenta la asesoría del CIMAC. (*Damaris Hernández Marí/CIMAC*)